

抚顺市污染源日常监管双随机检查报告

企业名称	抚顺市道森琉璃瓦厂	地 址	抚顺市望花区田屯街
联 系 人	李道森	电 话	13904132428
检查时间	2020年8月25日	检查人员	景涛、王振伟

企业基本情况：抚顺市道森琉璃瓦厂位于抚顺市望花区田屯街，2015年办理环评，未验收。生产设施包括煤气发生炉、落料斗、管道窑、除尘器，2020年于全面停产。


检查内容及检查情况：1、该企业处于全面停产状态。2、煤气发生炉配套陶器，未更换布袋除尘。3、有环评批复，未验收，全年处于停产状态，验收在恢复生产。4、未办理排污许可证。5、该单位不属于重点排污单位，不需公开信息。

检查结论及处理意见：


该单位处于长期停产状态，未发现环境违法行为。

相关材料：现场（勘察）笔录、现场照片

抽查人员签字：

 王振伟

分管监察副局长签字：

 景涛