


## 抚顺市污染源日常监管双随机检查报告

企业名称	抚顺盛隆石化建筑安装有限责任公司(顺翔加油站)	地 址	抚顺市望花区演武街
联系人	车旭东	电 话	18941391305
检查时间	2020年5月7日	检查人员	黄守城、吴明、李红新
企业基本情况： 抚顺盛隆石化建筑安装有限责任公司(顺翔加油站)位于抚顺市望花区演武街，是一家汽油、柴油零售公司。			
检查内容及检查情况： 经检查现场生产装置处于生产状态，已办理环评批复文件，有三台税控加油机，已更换双层油罐。			
检查结论及处理意见： 立即办理验收批复。			
相关材料：1、现场检查(勘察)笔录;2 现场询问笔录			
抽查人员签字： 		分管监察副局长签字： 